


# 仁愛大学 施設の耐震化の状況

仁愛大学において耐震性のある建物 \* 面積の割合(耐震化率)は100%

\* 耐震性のある建物 : 昭和57年(新耐震基準)以降に整備した建物と、耐震診断した結果、耐震性あり(Is値0.7以上)と診断された建物及び耐震改修済みの建物

平成29年9月30日現在



\*1 全保有面積から、小規模建物面積(倉庫・車庫等)を除く。